



Tomasz Mączyński
Z-ca Dyrektora Oddziału
GDDKiA w Kielcach

O.KI.Z-1.4202.26.2019.aw

STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju
Biuro Obsługi Rady
i Zarządu

Wpłynęło dnia 11-02-2019

Kielce, dnia 11.02.2019 r.

Pan
Ludomir Leszczyński
Radny Rady Powiatu
w Busku-Zdroju
ul. Mickiewicza 15
28-100 Busko-Zdrój

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach w odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju w dniu 25 stycznia 2019 roku przekazaną do tut. urzędu przez Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, pismem znak: BR.0003.15.2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku, uprzejmie informuje:

- w ciągu drogi krajowej nr 73 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 0096T, przy chodniku, znajdują się bariery szczeblikowe typu U-11a w ilości 4 przęseł. Bariery te umieszczone są od strony rowu i ich rolą jest zabezpieczenie pieszych przed upadkiem z wysokości a nie przed ruchem samochodowym. Bariery usytuowane są na łuku skrzyżowania, przy chodniku i połączenie przęseł śrubami w tej sytuacji jest niemożliwe.
- brak połączenia śrubami przęseł tego typu barier nie skutkuje żadnym technicznym uchybieniem w montażu. Standardowo są one montowane pojedynczo poprzez betonowanie słupków/kotew, które znajdują się na początku i na końcu przęsła. Taki montaż na fundamentach betonowych w zupełności wystarcza do ich prawidłowego funkcjonowania tj. zabezpieczenia pieszych.
- należy nadmienić, że łączenie barier tego typu śrubami stosuje się przede wszystkim przy montażu liniowym barier wieloprzęsłowych. Ułatwia to ich montaż w linii prostej i stabilne zabetonowanie.

Ponadto wyjaśniamy, że Bariery sprężyste stalowe, o których mowa w piśmie są stosowane do ochrony przed zjechaniem samochodów z jezdni w miejscach niebezpiecznych i rzeczywiście ich elementy wymagają łączenia śrubami. Na przedmiotowym skrzyżowaniu takie bariery nie występują.

Z-CA DYREKTORA ODDZIAŁU

mgr inż. Tomasz Mączyński

Otrzymują:

1 egz. - Adresat

1 egz. - Rejon GDDKiA w Busku-Zdroju

1 egz. - a/a

Strona 1 z 1

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Kielcach

www.gddkia.gov.pl

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

ul. Paperewskiego 43, 45
25-950 Kielce
tel.: (41) 340 39 00
fax: (41) 366 48 04

200 lat
1819-2019

Centralnej
Administracji
Drogowej